

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 23/04/2025 **AGENT VISITEUR** Benjamin Dormont
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue Henri Léonard 20 - 7170 **AGRÈMENT RÉGION WALLONNE** AGRW. DEP-048/A/12 05/02/2029



COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE



SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Non
Situation du réservoir Dans la cave
Localisation du dépôtage Devant maison

Autre information

Cette citerne n'est plus raccordé à une eau chaudière chaudière au gaz sur place

RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	En cours à la commune
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	3200l	Année d'installation	Inconnu
Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	Néant	Dimensions du réservoir	131x111x220cm
Hauteur de produit (cm)	5	Commentaire relatif à la déclaration de classe 3	Néant
Type de réservoir	Parallélépipédique - Aérien - Simple paroi - Métallique		

CONTRÔLE

Système de chauffage	néant	Fonctionnement du système de chauffage	/
Type de raccordement au système de chauffage	néant	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	Conforme
Soutirage	Par le haut - Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Conduite de ventilation	Conforme	Système anti-débordement	sifflet 95% - test OK - tige non vérifiée (indémontable)
Système de mesure de niveau	présent - conforme	Hauteur d'eau dans le réservoir (cm)	0 cm
Autres raccords	Conforme	Trou d'homme	Conforme
Contrôle visuel de l'étanchéité	Etanche	Pollution en dehors du réservoir	Non
Encuvement	pas présent	Système de détection de fuite	NON

AUTRE(S) REMARQUE(S)

L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle.

Une carte rouge a été apposée sur la citerne car celle-ci n'est plus raccordé et il est conseillé de la faire évacuer ou de réutiliser celle-ci

Sur base des constatations reprises dans le présent rapport, le réservoir ne peut plus être rempli à l'issue de ce contrôle.



Une plaquette rouge a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Dans certains cas, le réservoir peut être réparé et être à nouveau contrôlé par un technicien agréé, mais ne pourra être rempli qu'à l'issue de ce nouveau contrôle si les constatations ont été levées. Avant la réparation du réservoir, en cas de pollution possible du sol, l'exploitant doit faire vider, dégazer et nettoyer le réservoir par une société indépendante du technicien, de l'organisme agréé. S'il n'est pas réparé (par exemple, s'il s'agit d'un réservoir à fonds plat enterré), le réservoir doit être mis hors service. Le réservoir est soit vidé, nettoyé, dégazé et enlevé par une entreprise agréée, indépendante du technicien, de l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle, qui traite des déchets dangereux. L'exploitant conserve les certificats de dégazage et d'évacuation. Soit s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, il est malgré tout vidé, nettoyé et dégazé par une entreprise agréée, indépendante du technicien, de l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle, pour ensuite être rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent, pour lequel le fonctionnaire technique a donné son accord préalable. L'exploitant conserve les certificats de dégazage et d'inertage.

Fait à : Manage

Signature du technicien

Personne n'est présent lors du contrôle

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

ANNEXES

Autorisation d'exploitation

Permis d'environnement

Page 3/14
Version 01.28.2023 (FPM)
des autorisations

Coordonnées du déclarant

Avez-vous un numéro d'entreprise ?
☐ Oui
☒ Non

Numéro d'entreprise

Vous êtes :

Remplissez le cadre qui vous concerne parmi les deux suivants.

☐ Une personne morale

Dénomination du demandeur

Forme juridique

Adresse du siège social :

Rue Numéro Boîte

Code postal Localité

Pays

Courriel

Site web

Personne de contact pour le suivi de dossier :

Prénom

Objet de la demande

S'agit-il de
☐ Mise en activité d'un nouvel établissement

Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

› ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2025/101811/C01:1

› ANNEXES

Plaquette apposée sur le réservoir

