


CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: SETL BV****Adres: Dendermondesteenweg 501, 9070 - Destelbergen (BE)****Tel: (+32)0032493825075****BTW BE: BE0779289387****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Sint-Ursmarsstraat 16, 9660 - Zegelsem (BE)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**Algemene staat tank: **NOK** |**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **NOK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN****NIET VAN TOEPASSING****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****OPMERKINGEN**Tank vettig onderkant
Peildarm verduurd
Roest**BESLUIT****De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **09/07/2024** | Keurder: **Ruud Van Houdt** | Erkeningsnummer: **ERK/TS/108084**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

