

A'S'C

AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW

Vrijwillig CONTROLEORGANISME

Maatschappelijke zetel: Ketelestraat 111 - 3454 Rummen

Tel. 0483/429830

E-mail: bureel@asc-controle.be

BTW RF 0876-131.776

IBAN BE 32 7512 0491 7802



Agent-bezoeker belast met het onderzoek: LASSAUT PIERRE

**VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAAGSPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK VAN EEN OUDE HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE BIJ VERKOOP	BOEK I - KB 08/09/2019
	8.2.1 8.2.2 8.4.1 8.4.2

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN			
* Datum onderzoek	22/04/2024	Verslag nummer	PI.2024-191
* Adres installatie	NERUMWEG 81/81+ - 3700 TONGEREN		
* Eigenaar of DNG			
* Installateur	-	BTW	-
* DNB	Fluvius	EAN Code	54144-9206003424024
Type van de lokalen	Wooneenheid : huis - appartement Detail : Zie schets		

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING		3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL	
Nominale spanning in Volt	230/400	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Zie opmerkingen
Automaat DNB	25 A	Algemeen isolatieniveau RJ in M Ω	Zie opmerkingen
Voedingskabel Hoofdbord Ø	4 x 10mm ²	Borden	1
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie automaat DNB	Eindstroombanen	4
Type aardelektrode	Zie opmerkingen	Type algemene schakelaar	Diff. 40A/300mA

4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK I (KB 08/09/2019)			
8.4.2.1	8.4.2.2	8.4.2.3	
1	De hoofddifferentieelschakelaar dient vervangen te worden, een diff. van het type AC is niet meer toegelaten 5.3.5.3a		
2	Voor penautomaten dienen er kalibreerelementen geplaatst te worden 5.3.5.5a (De waarde van één of meerdere zekeringen is niet meer leesbaar)		
3	Er dient een aarding met een weerstand lager of gelijk aan 30 Ohm geplaatst te worden en voorzien van een meelbrug. 4.2.3.2		
4	Contactdozen met penaarding dienen aangesloten te zijn op de algemene aarding 5.3.5.2b		
5	De leidingen met een doorsnede kleiner dan 1mm dienen te worden vervangen of verwijderd 5.2.1.2		
6	Een bijkomende gevoelige differentieelschakelaar dient voorzien te worden voor de stroombanen bestemd voor was- en afwasmachine, droogkast en badkamer 4.2.4.3b		
7	De isolatieweerstand van de totale installatie dient te worden verbeterd - 6.4.5.1		
8	Ophouwschakelaars en -stopcontacten zijn te plaatsen op een montageplaat 5.3.4.2e3		
9	Contactdozen zonder aarding dienen achter een diff. van 30mA gevoed te worden - 5.3.5.2b en dienen voorzien te zijn van een kinderveiligheid - 5.3.3.1		
10	Er dienen schema's van de installatie aanwezig te zijn 3.1.2.1a		

summierschels

Naam en adres van de eigenaar of opdrachtnemer

3700 TONGEREN

Page 1 van 1

Bijlage bij verslagnummer : PL 2024-191



Dronereport - 3800 St-Truiden
Tel. 0483/42.98.30
Mail : burea@asc-controle.be
BTW: BE 0826131776

