

Ringlaan 39 1853 - Strombeek-Bever tel. +32 2 880 88 90

info@aceg.be www.aceg.be



Rapport d'inspection d'une installation basse tension industrielle ou assimilée

ON		

Date: 04/03/2025

Inspecteur: David Volont

Mentor:

Référence client:

Installateur: Existant

Étiquette d'identification:

Marque et type d'appareil de mesure: Metrel Eurotest ET61557

Numéro de serie: 19370732

Date rapport: 04/03/2025

Adresse de l'installation

Propriétaire

Nom

Rue

Numero Boîte Postcode

Commune

Pays

Belgique

Installateur

Numéro de téléphone

E-mail

Туре

Rue

Numéro

Postcode

Commune Pays

Boîte

Industrie légère

Type de contrôle

Visite de contrôle concernant les installations non-domestiques selon RGIE livre 1 chapitre 6.5. et 4.2.4.4.

Données du système

Influences externes: Facteurs d'influence non présents, voir les infractions

CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

Description de la portée du contrôle de l'installation

веlgique

La contrôle comprend plusieurs tableaux

divisionnaires

Schéma de liaison à la terre

TT via compteur public

SN teller: 89 184 167

Distributeur: RESA Tension: 3N400V Liaison comp / tableau: 10 mm:

Protection Max: 63 A

Type de prise de terre Évaluation des schémas électriques Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Les schémas ne sont pas en ordre, voire liste avec infractions pour plus de détails.

Pouvoir de coupure protection générale 3kA

(TGBT)

Réseau d'urgence

courant de court-circuit Max.

Valeur calculée : <3kA

courant de court-circuit max. du réseau

d'urgence Max.

Type et section du câble d'alimentation

4 x XVB 16mm


Filiation

Non

TABLEAUX DIVISIONNAIRES

Description: Tgbt

1



Remarques (Néerlandais)

112.03: Niet gebruikte opening(en) in het bord zijn niet afgedicht (Boek 1 Onderafdeling 5.1.4.& 4.2.2.3.& 5.3.5.1.a.).

118.02: Het situatieschema van de installatie kon niet worden voorgelegd (Boek 1 Afdeling 2,12 - 2,13 en 3,1,2,1, en 9,1,1,)
118.03: De tabel van uitwendige invloedsfactoren is onvolledig of ontbreekt op het moment van de controle. Deze dient tevens gehandtekend te worden door de eigenaar of de uitbater van de installatie. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. & 9.1.6.) I12.17: De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (Boek 1 Afdeling 5.1.4 en 4.2.2.3.)

Remarques (Français):

Remarques (Français):
112.03: Les ouvertures non utilisées du tableau ne sont pas obturées (Livre 1
Sous-section 5.1.4, & 4.2.2.3, & 5.3.5.1.a.),
118.02: Absence des plans et / ou des schémas de l'installation électrique. (Livre
1 Section 2.12 - 2.13 et 3.1.2.1, et 9.1.1.
118.03: Le tableau des facteurs d'influence externes est incomplet ou absent lors
de l'inspection. Il doit également être signé par le propriétaire ou l'exploitant de
l'installation, (Livre 1 Section 5.1.4, & 9.1.6.)

112.17: Protéger correctement les pièces nues sous tension et accessibles (Livre 1 Section 5.1.4. et 4.2.2.3.)

RÉSULTATS DES MESURES ET ESSAIS

Résistance de dispersion de prise de terre

- O

Liaisons équipotentielles

Bouton test DDR

OK (< 1Ω)

BON

Court-circuit et des mesures d'isolement:

Tableau de distribution/circuit/sortie	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (MΩ)	
and the second s	# A-Vi			
Tgbt	0,943	-	414	

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

I.L.intensité du différentiel n'est pas adapté.

Conclusion

Le contenu de ce rapport doit être pris en compte.

Au moment du contrôle, des infractions ont été constatées vis-à-vis

livre 1 de l'RGIE (AR08/09/2019).

L'installation doit être contrôlée au plus tard RGIE Livre 1 section 6.5,2., de même avant la mise en usage de chaque modification ou extension importante au Livre 1 du RGIE (AR 08/09/2019).

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur David Volont

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumisés au RGIE Livre 1 section 9.1.1.

Le proces-verbal de conformité ou de visité doit être conserve dans le dossier électrique de l'installation.

Chaque modification apportée à l'installation doit être mensonnée dans le dossier électrique.

Tota accident surviers aux personnes et du directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Emergie du Service public fedéral Economie.

Qualité

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement evec l'accord écrit de l'organisme et du deniantéeur.

Le controle a porte sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





