CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

563 - INSP

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/78133/01:1

DATE DU CONTRÔLE	**29/10/2019**	AGENT VISITEUR	**Olivier Maurcot**
ADRESSE DU CONTRÔLE	**Rue de Hodimont 83-85 - 4800 Verviers**	TYPE DE CONTRÔLE	**Visite périodique (Art. 271)**



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation	**Rue de Hodimont 83-85 - 4800 Verviers**
Type de locaux	**Unité d'habitation (maison)**
Propriétaire	**Halleux**
Responsable des travaux	**Encore SA**
#TVA	**BE 0422.625.733**

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	**ORES ASSETS**
Code EAN	**non communiqué**
Numéro du compteur	**40767662**
Index jour/nuit	**204247,6/**
Type de raccordement	**souterrain**
Câble compteur - tableau	**VVB 4 x 10 mm²**
Tension nominale de service	**3x230V - AC**
Courant nominal de la protection de branchement	**40A**

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position OK | **Nombre de tableaux** 2 | **Nombre de circuits** 10

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

Les fondations datent	**D'avant le 1/10/1981**	Dispositif différentiel de tête	**ID - 40A - 300mA - type A - test OK**
Prise de terre	**Piquets**	Dispositif différentiel "sdb"	**ID - 40A - 30mA - type A - test OK**
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	**23,5**	Dispositif différentiel supplémentaire	**ID - 40A - 300mA - type A - test OK**
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	**OK**	Raccordement	**OK**
Test de continuité	**Concluant**	Eclairage/machines	**OK**
Contrôle boucle de défaut	**Concluant**	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	**OK**
Protection contre les contacts indirects	**OK**	Protection contre les contacts directs	**OK**
		Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ)	**31,8**

CONCLUSION : CONFORME ☑

A la date du **29/10/2019 , l'installation électrique de Rue de Hodimont 83-85 - 4800 Verviers est conforme** au Règlement Général des Installations Electriques.
Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.
Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le **29/10/2044**.

Signature de l'agent

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
Siège social 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
Siège d'exploitation 3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654
Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be
563 - INSP

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/78133/01:1

› DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE , GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre **si l'installation électrique est conforme ?**

1	2	3	4
Lisez attentivement ce procès-verbal	**Lors d'extensions, de modifications importantes de l'installation, faites la recontrôler**	**Au terme de la validité du rapport, faites recontrôler votre installation**	**Certinergie est à votre service 0800 82 171**

certi nergie
Organisme de contrôle agréé

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social	57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine	**Tél.**	(+32) 02 88 02 171
Siège d'exploitation	11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre	**E-mail**	info@certinergie.be
Siège d'exploitation	3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen	**Site internet**	www.certinergie.be
Siège d'exploitation	367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles		

N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

BELAC 563 - INSP

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/78133/01:1

› ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation



Plan(s) de position de l'installation



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
Siège social 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
Siège d'exploitation 3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654
Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be
563 - INSP

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/78133/01:1

› ANNEXES

Autre(s)





Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie 4537 Verlaine
Tél : 0800 . 82 171
info@certinergie.be

29.10.19

EN.CO.RE. s.a.
Rue Neuve 61 - 4860 Pepinster
T 087/70 07 51 - F 087.84 03 07
TVA BE0422.625.733

Signature :

Désignation du dossier: Rue de Hodimont 83-85 à 4800 Verviers

Désignation du folio: Schéma de position

Concepteur	Date	Modifications	Date dossier
ENCORE sa			23/10/19
Réalisateur ENCORE sa			Date folio 23/10/19
Vérificateur			1 / 3

CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE+XAO



Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie 4537 Verlaine
Tél : 0800 / 62 171
info@certinergie.be
29.10.19

EN.CO.RE. s.a.
Rue Neuve 61 - 4860 Pepinster
T 087/70 07 51 - F 087/84 03 07
TVA BE0422.625.733

Signature :

Désignation du dossier: Rue de Hodimont 83-85 à 4800 Verviers

Désignation du folio: Schéma unifilaire

Concepteur: ENCORE sa

Réalisateur: ENCORE sa

Vérificateur:

Date	Modifications

Date dossier: 23/10/19

Date folio: 23/10/19

CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE+XAO