

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: HANNELORE VANDENBUSSCHE, Veiligheid

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/16/14779368/00/NL/000

Contractref.: 1181704/3000

• Uw gegevens

Ref: 2023 Raamcontract

• Interventiegegevens

Plaats: DC Van Volden

Joris Dumeryplein, 1

8000 Brugge

Datum: 18/03/2024

Uitgevoerd door: JOHN NAEYAERT

Mintus
Ruddershove, 4
8000 Brugge
België

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN NOODVERLICHTINGS-/VEILIGHEIDSVERLICHTINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE:**DOEL VAN HET BEZOEK**

- VISUELE CONTROLE
- WERKINGSPROEVEN
- AUTONOMIEPROEVEN

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De keuring werd uitgevoerd op basis van de volgende normen:

- Codex over het welzijn op het werk – Art. III.3-22 : Brandpreventie op de arbeidsplaatsen – Periodieke controle

CONCLUSIE

De elektrische installatie waarop dit verslag betrekking heeft, voldoet niet aan de bovengenoemde voorschriften. Wij staan tot uw beschikking voor een nieuw onderzoek nadat de nodige werken zijn uitgevoerd om de installatie conform te maken.

Uitgiftedatum : 18/03/2024

Aantal blz.: 6

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal



HOOFDSTUKKEN IN DIT VERSLAG

1. VOORAF
2. BESCHRIJVING VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIE
3. NAGEKEKEN NOOD-/VEILIGHEIDSVERLICHTINGTOESTELLEN
4. INBREUKEN
5. OPMERKINGEN

Contactpersoon	Caroline Vincke
Persoon aanwezig bij de controle	Niemand
Volgende controle	18/03/2025

NOTEN

Nihil

1. Vooraf

1.1 Visuele controle

De noodverlichtingsinstallatie werd onderworpen aan een visuele controle.

Deze visuele controle had betrekking op de delen van de installatie die in normale omstandigheden zichtbaar en toegankelijk zijn.

- Zie rubriek inbreuken.

1.2 Werkingsproeven

Elk verlichtingstoestel werd gevoed in veiligheidsmodus, door het uitvallen van de voeding van de normale verlichting te simuleren, gedurende een periode die lang genoeg was om na te gaan of elke lamp brandde:

- door de normale voeding uit te schakelen.

- Zie hoofdstuk inbreuken.

1.3 Autonomieproeven

Elk verlichtingstoestel werd gevoed in veiligheidsmodus, door het uitvallen van de voeding van de normale verlichting te simuleren, tijdens de hele opgegeven autonomie ervan, om na te gaan of elke lamp brandde.

Daarbij werd de normale netspanning gedurende 30 min onderbroken.

- De autonomieproeven gingen van start om 11 u

- Zie hoofdstuk inbreuken.

1.4 Metingen van het verlichtingsniveau

We hebben tijdens ons bezoek geen metingen van het verlichtingsniveau uitgevoerd. Controleer of de verlichtingsniveaus voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op de installatie waarvan sprake.

2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie

- Datum van installatie: niet aanwezig
- Datum van oplevering van installatie: niet aanwezig
- Plan(nen)/schema('s): ref /
-

2.1 Types noodverlichtingsinstallaties op basis van de definities van NBN EN 1838:

- Evacuatieverlichting

2.2 Noodvoeding

Type:- Batterijen ingebouwd in de verlichtingstoestellen

Merk	Type	Referenties/kenmerken	Aantal
/	/		21

2.3 Nood-/veiligheidsverlichtingstoestellen

2.3.1. Type (*):

(X) Gedecentraliseerde armaturen – Autonome noodverlichtingsblokken volgens NBN C 71-598-222 of NBN EN 60598-2-22

Merk	Type	Referenties/kenmerken	Aantal
/	/	/	21

2.3.2. Werkingswijze van de verlichtingstoestellen (*):

Niet-permanent (NP)

2.3.3. Voorzieningen (****) :

Met één of meer niet-vervangbare lampen en/of batterijen

3. Gecontroleerde nood-/veiligheidsverlichtingstoestellen

Zie punt 1: plan(nen)/schema('s): ref /

Zie onderstaande tabel(len):

		Controles					
Lokalen, plaatsen - Gecontroleerde toestellen	Bord/kring	Visueel	Werking	Autonomie (min.30min)	Verlichtings -niveau Gemeten waarden (in lux)	Inbreuk (en)	Opmerking (en)
Keuken GLV	2/3/4/5/6/7/8 /9	NOK	NOK	NOK	NVT	Inkom raam 0.12	/
Einde gang GLV	3	OK	OK	OK	NVT	/	/
Podium	14	OK	OK	OK	NVT	/	/
1 ^{ste} verdiep	13/14/16/17	NOK	NOK	NOK	NVT	Grote zaal 1.01	/



4. Inbreuken

Volgende noodverlichtingen werkten niet tijdens onze controle.

-inkom aan raam richting keuken armatuur 0.12

-grote zaal 1^{ste} aan deur richting nooduitgang achter podium armatuur 1.01

5. Opmerkingen

Nihil