

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Tiso bv Blauwpoortstraat 2 9031 Gent (Drongen) Tel. 09 395 85 85 - GSM 0475 24 13 88 Info@debreyneconsult.be – www.debreyneconsult.be BTW: BE 0465.493.991 – Erkennung SV06286	Naam klant: Maria Herrebaut Adres tank: Bulstraat 13 Plaats: 9270 Laarne Telefoon:

Type:Niet-ingedeeld	Inhoud: 2.280 L	Klasse: 3	Datum Plaatsing: 2011		
Vorm reservoir: Parallellepipedum	Ruimte tank: Toegankelijk		Wand tank: Staal (dubbelwandig)		
Visuele controle	Aanwezig	Controle	Peilmeting		
			Accessoires	Aanwezig	Controle
Toezichtspuit	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		Peillat	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Mechanisch	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Dichtheid		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Pneumatisch	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Vervuiling tank		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Andere	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat deksel		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Waarschuings- of overvulbeveiligingssysteem		
			Accessoires	Aanwezig	Controle
Inkuiping	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		Fluit	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Algemene staat		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Elek. sonde	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Waterdicht		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Lekdetectie		
Koolwaterstofdicht		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Accessoires	Aanwezig	Controle
			Vloeistof	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Leidingen			Onderdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Aansluitingen		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Overdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Staat		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Peilputten	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Uitmonding		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Andere	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Aanvoerleidingen		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>			
Terugvoerleidingen	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Kath. bescherming	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden: Visuele Controle		
Reservoir					
Algemene staat tank		OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>			
Vorig certificaat	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>			
Testen	Uitgevoerd	OK NOK			
Water en slib	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Hoogte water: 0 cm	pH:	mS:
Ultrasoon	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Vloeistofniveau boven: dBµV		Onder: dBµV
Onderdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Drukverlies boven:		
Overdruk	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>	Drukverlies onder:		
Andere	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>			
Potentiaalmeting	Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>			mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport, van toepassing: Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>			Rapporten in bijlage Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/>		
Besluit: <input checked="" type="checkbox"/> Groen , de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
<input type="checkbox"/> Oranje : de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende 6 maanden.					
<input type="checkbox"/> Rood : de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen en laten vullen.					
Technicus:		Datum keuring: 29/11/2024			
Mathieu de Breyne SV06286		Volgende keuring moet gebeuren vóór: n.v.t.			