

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0083-161122-09 Datum van het onderzoek: 22/11/2016
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE: CAMBIEN
FRUITHOFLAAN 93/F8
2600 BERCHEM


EIGENAAR: CAMBIEN
Adres: FRUITHOFLAAN 93/F8
2600 BERCHEM

OPDRACHTGEVER: ELECTRO SPRINT INSTALLATION
Adres: LEERKENS 1
2600 BERCHEM

INSTALLATEUR: ELECTRO SPRINT INSTALLATION
Adres: LEERKENS 1
2600 BERCHEM

BTW of IK: BE 0445.910.186

Visualisatie van de installatie



EAN: Teller nr. Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Nieuwe Installatie / Wijziging /	Type der Lokalen:	App. 8ste verdiep F8 en elektrische plafondverwarming Voor & Na 01/10/81
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie:	
Aansluiting spanning:	3x400V + N	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord:	4x6mm ² (app.) / 4x16mm ² (verw.)	Bescherming van de aansluiting:	40A (app.) en 63A (verwarming) A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type:	4p/40A/0,3 (app.) en 4p/63A/0,3A (verw.)
Aantal borden:	3	Aantal eindstroombanen:	17
Uitwendige invloedsfactoren:	BB3	Schema:	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens: AREI art. 270, AREI art. 278
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek en Controle bezoek

METINGEN:

RA: 10 Ohm RI tot 10 MOhm