



# Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/14786820/00/NL/000

Origineel

## IN OPDRACHT VAN

Mintus  
Ruddershove 4  
8000 Brugge

Uw klantnummer: 100445617  
Contractnummer: 1181704/1000



## Periodieke inspectie op locatie

DC Van Volden, Joris Dumeryplein 1, 8000 Brugge



**Uitgevoerd op:**

10/06/2024 15:54 - 16:17



**Uitgevoerd door:** LAURENS DE CLOEDT (5610)

## BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Coopman
Serienummer	B00124
Jaar van indienststelling	1982
Nominale last (kg)	630
Aantal personen	8

### Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 12/2024

Verslag verificatie  
door FOD



Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ir F. Dewint  
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme I Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 [buildingreportingnorth@vincotte.be](mailto:buildingreportingnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift B00124	Overdrukventiel	Het overdrukventiel is bij te regelen tot op 140% van de nominale druk. (rappel: 1)		!
	Veiligheidsdossier	Het attest van regularisatie ontbreekt in het veiligheidsdossier. Volgens het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 en wijzigingen, dient de beheerder de modernisatiewerken te laten keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van regularisatie aan de beheerder.		X

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

**2**

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

**3**

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

**4**

Volgende periodieke controle in 12/2024  
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

## GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	100224343
Natuur	Personenlift
Installateur	Coopman
Serienummer	B00124
Jaar van indienststelling	1982
Nominale last (kg)	630
Aantal personen	8
Aantal stopplaatsen	2
Type gebouw	Professioneel
Aantal toegangen	2
Aandrijving	Hydraulisch direct

Machinekamer	Met Machinekamer
Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Onderhoud	Orona
Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	BTV
Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	23/12/2020
Ref. verslag laatste risicoanalyse	0367-201215-04
Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Attest van regularisatie afgeleverd door	BTV
Attest van regularisatie afgeleverd op	23/07/2019
Ref. attest van regularisatie	0148-190709-02
Onderhoudsfirma	Orona

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen met buitendienststelling:

#### Veiligheidsdossier:

- Het attest van regularisatie ontbreekt in het veiligheidsdossier. Volgens het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 en wijzigingen, dient de beheerder de modernisatiewerken te laten keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van regularisatie aan de beheerder.

### Opmerkingen:

Machinekamer 2/2 -> Overdrukventiel:

- Het overdrukventiel is bij te regelen tot op 140% van de nominale druk. (rappel: 1)



## Besluit

**X**

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

**Volgende controle: na het verhelpen van de opmerking(en)**