

0304

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR. 17DP1 061389
ADRES INSTALLATIE: Villainstraat 40
Aalsr
EIGENAAR:
Adres: op vangs
OPDRACHTGEVER: idem
Adres:
INSTALLATEUR: idem
Adres:
BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 22/09/06 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring ; Type der lokalen: Huishoudelijk
Begin werken: Fundering voor - na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - Met Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: max 40 A Alg. schakelaar type ADS 40A
Netaftakkabel: type: EXVB 4x2,5 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: XVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 9 ; RA: 19 Ohm; RI tot: >100 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

STUDIO 3^e VERD

DS 40A / 00,3A : 5B A -> I

DS 40A / 00,03A : 5B G -> I

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek Controlebezoek volgens: AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR E12, E12P.

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen

NOTA'S

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/09/2007 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie - voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATH vzw
28 DOORNEN
J. DE PAUW
agent-onderzoeker

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER: DAG - NACHT
Teller nr.:
Index:

VERSLAG NR 106...386
ADRES INSTALLATIE: V.L. laanstraat 40
..... 9300 Aartselaar
EIGENAAR:
Adres: op. 021.03
OPDRACHTGEVER: idem
Adres: idem
INSTALLATEUR: idem
Adres:
BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 22.09/06 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring; Type der lokalen: Huishoudelijk
Begin werken: Fundering voor - na 1.10.81; Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - Met - Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: max 40 A Alg. schakelaar: type: ADS 40A
Netaftakkabel: type: EXVB 4x25 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: KVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - barer - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT -
Aantal borden 1; Aantal eindstroombanen: 4; RA: 19 Ohm; RI tot: >100 Mohm.
BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

DS 40A / 00,3A = 3B A = G

(B.C.D. : reserve)

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR E12, E12P,
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen
NOTAS

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS. zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22.09/2005 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie - voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLERENDSISTEME
v.z.w.
2820 BONHEIDEN
Jan DE PAUW
agent-onderzoeker