

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Contactpersoon :

Uw referentie :

Lid nr :

Verslag nr.: P044733222

Ontvangstbewijs nr. :


Plaats van onderzoek : Brusselaart 199

Gent

Datum van onderzoek : 27/9/16

Inspecteur : L. J. A. J. A.

Ter attentie van

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE**

☐ Opstelling: ☐ Afdeling: ☐ Gebouw:

KENMERKEN : Soort gas: ☒ Aardgas ☐ Butaan ☐ Propaan ☐

- ☐ Teller: Nr.: 9385062 ☐ Stand: 2 (0,94 m³) Klasse: G 4 Werkdruk: 21 m bar

- Installatie: ☒ Privé-woning ☐ Industrieel ☐ ☒ Nieuw ☐ Uitbreiding ☐ Bestaande

- Aanwezige verbruikstoestellen: ☐ Geen Ductus Thermostaat 25/30, C13/25

S/N 3 M0220001607816000047012

- Leidingen: Cu22

☐ Schatting van het volume van de installatie: 6

BASIS VAN HET ONDERZOEK :

☐ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ K.B. van 28/03/2014, art. 23 § 2 ☐ Code van goede praktijk

☐ NBN D 51-006 ☒ DICHTHEIDSPROEF - en de hiernavolgende details.

DETAIL VAN DE CONTROLE :

☒ Dichtheidsproef bij een druk van 6 mbar; ☐ Weerstandspreef bij een druk van bar;

☒ op de gehele installatie ☐ op de bereikbare delen

☒ met manometer ☐ met U-buis ☐ met rotameter ☐ met gasteller ☐ met gasdetector ☐ met schuimvormend product

☐ stroomafwaarts van de teller of 1° ontspanner ☒ tot en met de verbruikstoestellen (indien aanwezig)

☒ Plaatsbepaling van de lekken ☐ op de gehele installatie ☒ op de bereikbare delen

☐ met gasdetector ☒ met schuimvormend product

☐ Conformiteitsonderzoek van de installatie, in haar huidige staat van afwerking, en voor zover als visueel mogelijk.

☒ Plan van de installatie ☒ niet beschikbaar ☐ beschikbaar.

☒ Checklist: 35.006

☒ Aansluiting voor een meettoestel ☐ niet voorzien ☒ voorzien.

OPMERKINGEN : ☒ Geen.

☐ Buiten het kader van het onderzoek, melden wij u dat :

Uitbreiding niet conform met D51-003

BESLUIT :

☒ De dichtheidsproef gaf 1 voldoening op ☐ GEEN voldoening op ☐ de bereikbare delen ☐ de ganse installatie ☐ de uitbreiding.

☐ De weerstandspreef gaf ☐ voldoening ☐ GEEN voldoening.

☐ De installatie werd ☐ conform ☐ NIET conform de basisdocumenten van het onderzoek bevonden.

☐ Gelieve passend gevolg te geven aan bovenstaande opmerkingen ☐ , en ons uit te nodigen voor bijkomend onderzoek.

☐

Voor de directeur-generaal,

Datum :

27/9/16

Bijlage(n) :