

**CERTIFICAAT VAN REINIGING > SANERING MAZOUTTANK**

HET RESERVOIR VOOR OPSLAG VAN BRANDSTOF

Inhoud

5000

- ☒ Ondergronds    ☐ Bovengronds  
☒ Staal:    ☒ Enkelwandig    ☐ Dubbelwandig  
☐ Polyester  
☐ Polyethyleen:    ☐ Enkelwandig    ☐ Dubbelwandig

Dat gelegen is op het volgende adres

en eigendom is van

werd op

Berchemweg 54  
9700 Oudewaarde  
Corine Maumen  
21-4-2025

GEREINIGD<sup>1</sup>

☒ Het resterende slib en afvalwater werd uit de tank gepompt, tijdelijk gestockeerd en vervolgens door een erkend afvalbedrijf op reglementaire wijze verwerkt.

BUITEN DIENST GESTELD DOOR MIDDEL VAN<sup>1</sup>

- ☐ Uitgraven en verwijderen van de ondergrondse tank voor verwerking oud ijzer.  
☐ Uit elkaar slijpen oude bovengrondse tank en verwijderen van schroot.

Een inerte stof

☒ Twee-componenten polyurethaan gietschuim

☐ Vloeibare chape

Deze stoffen vullen de mazouttank volledig, zodat eventueel indringend grondwater wordt tegengehouden.

De werken werden uitgevoerd volgens de op dit ogenblik geldende milieuwetgeving.

Opgemaakt te

Datum

Naam tanktechnicus

Handtekening

Oudewaarde  
21-4-2025  
Segers Christophe  
Erkeningsnr. SV 04886

<sup>1</sup> SCHRAPPEN WAT NIET PAST