

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Bruggeslaak 75 App 02.01
82M Aartsjke

EIGENAAR: Holleuxet kanc

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: BUBA F. Desmet x 2m

Adres: Talhousterslaak 322, Heide Ruckelwende

INSTALLATEUR: idem

Adres: idem

BTW nr. 0419.006.049

- Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be
- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel: 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel: 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel: 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel: 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel: 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel: 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel: 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel: 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel: 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☒ BTV West-Vlaanderen | Tel: 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
Teller nr: _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 15/07/2016 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~eerste controle~~ ~~controleonderzoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (KB 412.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement 02.01

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3 N400 V Bescherming van de aansluiting: max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type dif 4p40,3A

re van de aardelektrode: bus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15 ; RA: 2,1 Ohm; RI tot 720 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

zie eendradenplan & situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

Ja.

nota: - definitieve verlichting is nog te plaatsen.

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eëndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/01/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

13/07/2016



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,