

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: Erwin Vandenplas VOF straat en nummer: Hunselveld 10 postcode en gemeente: 1750 Lennik tel.: gsm: 0487/95.84.82 fax.: email: keurder_erwin@proximus.be ondernemingsnummer: BE1006.869.007 klant: ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming naam: Mooneens Socelyne straat en nummer: EKSTERSTRAAT 44 postcode en gemeente: 1703 SCHEPDAAL tel.: gsm: 0475/44 38 05 email: clombaerts@telener.be		volgnummer attest: 17312024 technicus voornaam en naam: Erwin Vandenplas erkenningsnr.: SV 06336 datum controle: 31/08/2024 arbeidsduur: van u tot u adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:			
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 6000 ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1			
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing:/...../..... 1975		tanknummer:			
Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :					
KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)					
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van					
merk:		fabricagenummer:			
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.			
norm:					
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:					
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarex).					
CONTROLE OPSLAGTANK					
vorig certificaat/attest ☒ aanwezig, datum: 1.11.2021 ☐ niet aanwezig					
visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:		
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok			
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok			
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee			
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok			
☒ niet aanwezig	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok			
☐ n.v.t.	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie, ...)	☐ ok ☐ niet ok			
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok			
beproeving deel I					
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlarex)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlarex)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok				
potentiaalmeting	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: BEPLA.V.T.I.V.G.				

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlarew) ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van: ☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	controle werking <table border="1"> <tr> <th>ok</th> <th>niet ok</th> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		ok	niet ok	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																												
ok	niet ok																																											
☐	☐																																											
☐	☐																																											
☐	☐																																											
☐	☐																																											
☐	☐																																											
dichtheidsbeproeving		☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: 1,1 mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.																																									
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:																																												
peilmeting	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>aanwezig</th> <th>niet aanwezig</th> <th colspan="2">controle werking</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>ok</th> <th>niet ok</th> </tr> <tr> <td>peilstok</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>mechanisch</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>pneumatisch</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>hydrostatisch</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ultrasoon</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>andere:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>					aanwezig	niet aanwezig	controle werking					ok	niet ok	peilstok	☐	☒	☐	☐	mechanisch	☐	☒	☐	☐	pneumatisch	☒	☐	☒	☐	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐	ultrasoon	☐	☒	☐	☐	andere:	☐	☐	☐	☐
	aanwezig	niet aanwezig	controle werking																																									
			ok	niet ok																																								
peilstok	☐	☒	☐	☐																																								
mechanisch	☐	☒	☐	☐																																								
pneumatisch	☒	☐	☒	☐																																								
hydrostatisch	☐	☒	☐	☐																																								
ultrasoon	☐	☒	☐	☐																																								
andere:	☐	☐	☐	☐																																								
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)																																												
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee																																												
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.																																												
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:																																												
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:																																												
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.																																												
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden																																												
.....																																												
EINDBEOORDELING																																												
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.																																											
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:																																											
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.																																											
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.																																												
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.																																												
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken.																																												
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 31 / 08 / 2029 ☐ n.v.t.																																												
 handtekening erkend technicus		 handtekening klant																																										
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lns.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .																																												