



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER: ELECTRABEL

Teller nr.:

Index:

M DAG - NACHT

VERSLAG NR. Gf 2001.538/0

ADRES INSTALLATIE: keukenveld 12

2860 St. KIT WAVE

EIGENAAR: DE Breyne Johan

Adres: BORGESTEINEN 178 - St. KIT WAVE

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 17 augustus 2001

Aanvulling van verslag nr.

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring; Type der lokalen: Woonkamer

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81; Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 Met Zonde BA4 / BA5 - AREI art. 86 87 88

Aansluiting: Spanning: 3x400+1N V Bescherming van de aansluiting: MX 40 A Alg. schakelaar: type: 10S401/403A

Netaftakkabel: type: EXVB 4x10 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: EXVB 4x10 mm²

Type aardelektrode: M baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT TN-IT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 27; RA: 22,8 Ohm; RI tot: 21 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

10S401/4300mA → ck, cv1, 1^{1/2} A Q, M1, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IK

DS401/4300mA → 1^{1/2} A Q, M1, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IK

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek Controlebezoek volgens: AREI art. 270 AREI art. 271 AREI art. 276 ARAB art. 262

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-E41, E12, E42P, E21, E21P, E32, E32P

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen

NOTA'S: Het keukenmeubel is nog te puzzen

3. INBREUKEN:

* Geen

VISUM VAN DE VERDEELER

VERLEK - ELECTRABEL
Kraanstraat 3
2800 Mechelen
Tel.: 078-35.35.35
Fax: 015-26.17.45

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. **BESLUIT** De installatie is conform. De algemene ADS was werd verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17 aug 2006 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag niet in dienst - gesteld worden - blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie voldoet aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent- Onderzoeker
Jan GOETELIN

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS - HUURDERS

- van elektrische huishoudelijke installaties:

- 1) Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- 2) In het dossier dient elke wijziging van de elektrische installatie vermeld te worden.
- 3) Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie te worden verwittigd.

- van installaties waarop het ARAB van toepassing is:

"Krachtens art. 838-1b van het ARAB moet dit document ter kennis gebracht worden van het Komitee voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen tijdens de eerstvolgende vergadering." (K.B. 10-3-71)

- Zonder toestemming van A.T.K. en de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd.

VERLEK - ELECTRABEL
Kraanstraat 3
2800 Mechelen
Tel.: 078-35.35.35
Fax: 078-35.17.45