

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBLSteenwagenstraat 48
1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé



Distributienetbeheerder:

Gestionnaire de réseau de distribution: J. Verleek

Nr teller

N° comp: 33242826

Index:

00002,600004,5**Verslag van onderzoek****Rapport de contrôle**N°: 25/0682/10 04

Aard onderzoek:	AREI 86	87	Apparat. 4	Voorsch. stroomlev.	Prescription du distributeur
Nature du contrôle:	RGIE	☒		☐	

Tijdelijk:	Kermisinstallatie:	Indienststelling:	Uitbreiding:	Vernieuwing:
Temporaire: ☐	Install. Foraine: ☐	Mise en service: ☒	Extension: ☐	Renouvellement: ☐

Plaats van het onderzoek: Portweg 87 A 1507 Vlezenbeek

Lieu du contrôle: 1507 Vlezenbeek

Eigenaar: Lys Albin Adres:

Propriétaire: Lys Albin Adresse:

Ik / C.I.: Lys Albin

Installateur: Lys Albin BTW / TVA: 747 227 622

Datum van het onderzoek: 30/07/04 Inspecteur: Dr. Smelt kant

te du contrôle: 30/07/04

Spanning: <u>230V</u>	Meter / bord verbinding: <u>XVB</u>	Max. beveiliging: <u>50A Max 40A</u>
Tension: <u>230V</u>	Liaison compteur-tableau: <u>50A</u>	Prot. maximale: <u>50A</u>

Aardelectrode: <u>2.5</u>	Isolatie: <u>500</u> Mohm	Aantal verdeelborden: <u>1</u>
Electrode de terre: <u>2.5</u> Ohm	Isolement: <u>500</u> Mohm	Nombre de tableaux: <u>1</u>

Differentieelschakelaars		Beschermde kringen - Circuits protégés: <u>A</u>	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
<u>D40A 30mA</u>	<u>I</u>	<u>Hoofddrif -> Alle kringen</u>	☒	☐
<u>D40A 30mA</u>	<u>I</u>	<u>Bijkom. drif -> W-2</u>	☒	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Opmerkingen / Remarques: (zie keerzijde / voir verso)

VISUM:

Jan

Date van de controle: 30/07/04

Besluit / Conclusion

De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden - in dienst blijven.

L'installation est - ~~niet~~ pas - conforme au RGIE et peut - ~~ne peut pas~~ - temporairement - être mise en service - rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Le différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het einddraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 30/07/2005

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: 30/07/2005

voor de technisch directeur, de inspecteur:

pour le directeur technique, le contrôleur:

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code de documentation du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément à l'art. 14 du Code de documentation du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, éliminer directement ou indirectement à la présence d'électricité.