

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0560183		
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus		
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Santini Flores		
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV06305		
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 26/03/2025		
web: www.allintankservice.be				
email: info@allintankservice.be				
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861				
klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☒ particulier ☐ onderneming		
adres opslagtank indien verschillend van klant				
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK				
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 2300		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):		
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		
Ondergronds <u>bovengronds</u>		☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere		
☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 26/03/2004		tanknummer:		
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:				
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ lampolie type C ☐ andere:		
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)				
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevensovergenomen van				
merk:		fabricagenummer:		
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:		
norm:				
inhoud (l):		diameter (m): en lengte (m):		
CONTROLE OPSLAGTANK				
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig				
visuele controle				
toezichtsput/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:
	dichtheid toezichtsput	☐ ok	☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	
	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	
	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok	
	elektrische sonde		☒ ja	☐ nee	☒ ok ☐ niet ok	
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent	op basis van:	controle werking			
	☒ ok	☐ fluïdum	☐ ok	☐ niet ok		
	☐ niet ok	☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok		
		☐ peilbuis+ sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok		
		☒ andere: kijkglas	☒ ok	☐ niet ok		
	akoestisch of visueel alarmsignaal		☒ ok	☐ niet ok		
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies(mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok,	☒ niet aanwezig	☐ n.v.t.	
	opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoekwanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 26/03/2030	
 handtekening erkend technicus naam: Santini Flores	voor kennisname van momentopname