

AIB-VINCOTTE Belgium, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE
Rue de la Liberté 29 - 1180 Bruxelles
Tél. 02 221 86 11 Fax 02 221 86 12

Code PG Révisé



☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 874 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Nom, Prénom: Caroline Joul
N° de TVA: 463 843 051
ou n° de la carte d'identité:
Distributeur: Electricité de

Membre n°: Quittance n°:
Installation: Norm: 500000
Adresse: 11 rue de la Liberté 29
Date de visite: 11.06.04

Compteur: n°: 25362 Index:
Type de comptage: ☐ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit -

Nom, Prénom: Caroline Joul
Adresse: 11 rue de la Liberté 29
Demandeur:

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire

Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: 1000 A Type: 1000
Description du branchement: interne Type câble: 1x25 Section: 4 x 25 mm
Alimentation tableau principal: 2 x 25 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 13
Type de prise de terre: SMC Résistance de dispersion: 14.7 Ohms Isolement général: 5 M Ohm

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>11 rue de la Liberté 29</u>	<u>11807.004</u>

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

aucune
11 rue de la Liberté 29

Le différentiel général était a été plombé
L'installation électrique doit être reconstruite avant le 11.06.04 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

aucune
11 rue de la Liberté 29

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le 11.06.04
Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en sei

Annexes: 1
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

1154