

57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre Siège d'exploitation 3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654 Tél. (+32) 02 88 02 171 E-mail info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 53/2020/52605/01:2

RÉF. 53/2020/52605/01:3

DATE DU CONTRÔLE ADRESSE DU CONTRÔLE 28/01/2020 AGENT VISITEUR Mathieu Herman

Rue François Reconnu 34 - 6061 TYPE DE CONTRÔLE Visite périodique (Art. 271)





DONNÉES GÉNÉRALES

Montignies-Sur-Sambre

Adresse de l'installation	Rue François Reconnu 34 - 6061 Montignies-Sur- Sambre
Type de locaux	Unité d'habitation (maison)
Propriétaire	Colson F
Responsable des travaux	Kelec
#TVA	0483846535
Dérogations applicables/appliquées	Art. 278



DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	ORES ASSETS
Code EAN	non communiqué
Numéro du compteur	2305828
Index jour/nuit	7610/
Type de raccordement	aérien
Câble compteur - tableau	XVB 3g6
Tension nominale de service	230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement	35A

→ CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s)	de position	OK	Nombre de tableaux 1	Nombre de circuits	11
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)		,		,	
Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981		Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type	A - test OK
Prise de terre	Piquets		Dispositif différentiel "sdb"	ID - 40A - 30mA - type A	A - test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	16		Raccordement	ок	
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK		Eclairage/machines	ок	
Test de continuité	Concluant		Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	ок	
Contrôle boucle de défaut	Concluant		Protection contre les contacts directs	ок	
Protection contre les contacts indirects	ок		Résistance minimale d'isolement mesurée (M Ω)	2.6	

CONCLUSION: CONFORME



A la date du 28/01/2020 , l'installation électrique de Rue François Reconnu 34 - 6061 Montignies-Sur-Sambre est conforme au Règlement Général des Installations Electriques.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le 28/01/2045.

Signature de l'agent





57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre Siège d'exploitation 3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

(+32) 02 88 02 171 E-mail info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be

Tél.



N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 53/2020/52605/01:2

RÉF. 53/2020/52605/01:3

REMARQUES

L'appareillage électrique fixe ou à poste fixe suivant n'est pas présent - sèche-linge

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme ?

Lisez attentivement ce procès-verbal

Lors d'extensions, de modifications importantes de l'installation, faites la recontrôler

Au terme de la validité du rapport, faites recontrôler votre installation

Certinergie est à votre service 0800 82 171



 Siège social
 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre

 Siège d'exploitation
 3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

 N° Compte BE57 0688 9789 1035
 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION


EXEMPLAIRE ORIGINAL


CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 53/2020/52605/01:2

RÉF. 53/2020/52605/01:3

> ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation







Siège social 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
Siège d'exploitation 3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171

E-mail info@certinergie.be

Site internet www.certinergie.be



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 53/2020/52605/01:2

RÉF. 53/2020/52605/01:3

> ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

