

RAPPORT DE CONTRÔLE

Rapport de contrôle n°:	125/20170607/10		
Date du contrôle	07-06-2017		
Genre de contrôle	Contrôle de conformité d'une installation électrique		
Local type	<input type="checkbox"/> Appartement C1.0.01		
Lieu du contrôle	Immeuble C1 Rue A. Lannoye 1435 Mont-Saint-Guibert		
Propriétaire	Les Jardins de L'Orne		
Installateur:	ALLOSON	TVA (ou CI):	0414251960
Inspecteur:	DEHAES V.		
Gestionnaire du réseau de distribution	ORES		
Contrôle	L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 86 art. 270		
<u>Tension de service :</u>	2x230V		
<u>Conduite d'arrivée :</u>	4x10mm ² XGB		
<u>Protection maximale :</u>	40A		
<u>Isolement :</u>	2M Ohm		
<u>Résistance de terre :</u>	3 Ω	<u>Electrode de terre</u>	Boucle
<u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel :</u>	IΔn : 300.mA	In : 40 A	2 p Type:A
<u>Nombre de circuits :</u>	Général		
<u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire :</u>	IΔn : 30mA	In : 40 A	2 p Type:A
Infractions	Néant		
CONCLUSION	L'installation est conforme au R.G.I.E. et peut être mise en service.		

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art.271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 07/06/2042

L'inspecteur,
Dehaes Vincent



ELECTROTEST
Vincent DEHAES
Inspecteur
Vincent.Dehaes@electro-test.be
02751.98.39

As-built