

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	30/2019/2/27/1	Datum van bezoek: Date de visite:	27/02/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	REDOMAX Bosstraat 13 - 9470 DENDERLEEUEW BTW BE 0734.374.825	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	/
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Landsroemlaan 64 - 1083 BRUSSEL (GANSFOREN)	EAN-nr: N° EAN:	
Eigenaar: Propriétaire:	WOLFS INGRID Landsroemlaan 64 - 1083 BRUSSEL (GANSFOREN)		
Installateur:	REDOMAX	BTW/TVA:	BTW BE 0734.374.825
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison			
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verblinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:	
3x230V	4 x 10 mm ² VVB		40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	24 Ohm	Isolatie / Isolement:	5 MOhm
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1 KELDE
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 27		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn
40A	300mA	A/s	ALG 27 X KRING	OK
40A	30mA	A/s	XA/XE SX	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
			OK	Aansluitingen: Raccordements:
			OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiellles:
			OK	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes: