



REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

# CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE


Ce document fournit des informations utiles sur la performance énergétique du bâtiment (PEB). Des explications et informations complémentaires plus détaillées figurent dans les pages suivantes.

Rue Murillo 38  
1000 BRUXELLES  
Appartement 3ième étage  
Superficie: 74 m<sup>2</sup>



Certificat PEB valide jusqu'au: 14/12/2021

## 1 Performance énergétique du bâtiment



## 2 Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m<sup>2</sup> [kg CO2/m<sup>2</sup>/an]

PEU

BEAUCOUP

60

## 3 Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Installer un système de ventilation permettant la ventilation contrôlée du logement.
2. Isoler les murs extérieurs.
3. Poser une isolation complémentaire dans la toiture en pente.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

## 4 Informations administratives

Certificat délivré le: 14/12/2011

Affectation: Habitation individuelle

Certificat PEB n°: 20111214-0000040157-01-2

Oui | Non

Présence d'une attestation de réception du système de chauffage:  
Si oui, est-elle conforme?

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Présence d'un rapport de diagnostic:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: COPPIETERS T WALLANT Rodolphe

Numéro d'agrément: 001058173

Société: