



Installation électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: RUE TURENNE 50 6000 CHARLEROI Belgique

Boîte: Compteur gauche

📄 Type de contrôle: Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 Date du contrôle:
18/03/2025

🕒 Prochaine visite avant le:
18/03/2050

👤 Agent-visiteur:
Abdelhak Zakmout

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre

Nom Luc Vermeulen
Adresse RUE TURENNE 50, 6000 CHARLEROI, Belgique

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom Luc Vermeulen
Adresse RUE TURENNE 50 6000 CHARLEROI Belgique

Installateur

Nom MDO Bati srl
TVA BE0770740719

Identification de l'installation électrique

Adresse RUE TURENNE 50 6000 CHARLEROI Belgique
Code EAN
Numéro de compteur 34764115
GRD Ores
Type de locaux Maison

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambertmont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



Base(s) Règlementaires



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle Visite périodique (Livre 1 6.5)

Mise en oeuvre de l'installation Après le 01/06/2023
Avant le 01/10/1981

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Ores
Numéro de compteur	34764115
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	EXVB 4X10
Tension de service	3 x 230 V
Protection générale	40A 3P
Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	10
Description de l'installation	Voir schemas

Tableau(x) électrique(s)



Contrôles et essai

Testeur d'installation:	MT-003/24080676
Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielles	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	10
Isolement ($M\Omega$)	86
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



Infractions

Néant

Remarques

Libellé	Référence
La salle de bains n'est pas encore terminée : baignoire et/ou douche ne sont pas encore installées. Les volumes dans la salle de bains ou la salle de douches doivent être pris en compte lors du placement final de la baignoire et/ou la douche.	RDE8
La cuisine (et les appareils) n'est pas encore placée.	RDE9
Ce contrôle ne comprend que la partie habitable du bâtiment.	RDE10



Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Abdelhak Lakmout

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.



Annexes




Tableau 1



Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: RUE TURENNE 50 6000 CHARLEROI Belgique

Boîte: Compteur gauche

📄 Type de contrôle: Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 Date du contrôle:
18/03/2025

📅 Prochaine visite avant le:
18/03/2050

👤 Agent-visiteur:
Abdelhak Zakmout

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre

Nom Luc Vermeulen
Adresse RUE TURENNE 50, 6000 CHARLEROI, Belgique

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom Luc Vermeulen
Adresse RUE TURENNE 50 6000 CHARLEROI Belgique

Installateur

Nom MDO Bati srl
TVA BE0770740719

Identification de l'installation électrique

Adresse RUE TURENNE 50 6000 CHARLEROI Belgique
Code EAN
Numéro de compteur 34764115
GRD Ores
Type de locaux Maison

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambermont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



Base(s) Règlementaires



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Après le 01/06/2023 Avant le 01/10/1981

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Ores
Numéro de compteur	34764115
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	EXVB 4X10
Tension de service	3 x 230 V
Protection générale	40A 3P
Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	10
Description de l'installation	Voir schemas

Tableau(x) électrique(s)



Contrôles et essai

Testeur d'installation:	MT-003/24080676
Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielles	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	10
Isolement ($M\Omega$)	86
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



Infractions

Néant

Remarques

Libellé	Référence
La salle de bains n'est pas encore terminée : baignoire et/ou douche ne sont pas encore installées. Les volumes dans la salle de bains ou la salle de douches doivent être pris en compte lors du placement final de la baignoire et/ou la douche.	RDE8
La cuisine (et les appareils) n'est pas encore placée.	RDE9
Ce contrôle ne comprend que la partie habitable du bâtiment.	RDE10



Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Abdelhak Lakmout

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.



Annexes




Tableau 1