


Rue Jakob Smits, 122 à 1070 BRUXELLES

30/08/94

30/08/94
Rue Takob Smits, 112 1070 Bruxelles



- AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11
- AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11
- AV Brugge : Tél.: (050) 37 03 74
- AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00
- AV Gent : Tél.: (09) 221 46 51
- AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
- AV Kortrijk : Tél.: (056) 35 41 26
- AV Liège : Tél.: (041) 33 00 00
- AV Namur : Tél.: (081) 22 94 54
- AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 48 18 58

Joanna
 Code PC Rési.



Personnes responsables de l'exécution du travail:
 Nom, Prénom: *Joanna*
 N° de TVA: _____
 ou n° de la carte d'identité: _____
 Distributeur: *FORUM*
 Compteur: n°: *6253760* index: *41471*
 Type de comptage: jour - bihoraire - nuit

RAPPORT n°: _____
 Membre n°: _____ Quittance n°: _____
 Installation: Nom: *Vestibule*
 Adresse: *Rue Jakob Smit, 122*
1070 Bruxelles
 Date de visite: _____
 Propriétaire ou Mandataire: Tél.: _____
 Nom, Prénom: _____
 Adresse: _____
 Demandeur: _____

Type de visite: 270 271 276 RGIE Nature de l'installation: Nouvelle Extension Modifi. Existante Temporaire
 Contrôle sur base des prescriptions du: RGIE art. 86 87 88 95 RGPT R.T. de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de *230* V AC, Protection branchement: *3x40 A* Type: _____
 Description du branchement: *Joanna* Type câble: _____ Section: *1.9* mm²
 Alimentation tableau principal: *4* x *10* mm² Nbre de tableaux: *2* Nombre de circuits terminaux: *13*
 Type de prise de terre: *Régul* Résistance de dispersion: *23* Ohms Isolement général: *0.5* M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<i>1</i>	<i>2x15</i>	<i>2x10A</i>
<i>2</i>	<i>2x10</i>	<i>2x10A</i>
<i>3</i>	<i>2x10</i>	<i>2x10A</i>

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso)
Prise pour 3x40 A
Demande 2x10A

Le différentiel général ~~est~~ - a été - plombé
 L'installation électrique doit être recontrôlée avant le *2011* ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
 LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST ~~INPELERS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
 L'INSTALLATION ~~EST~~ - PEUT ETRE - ~~REPRESE~~ - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso)

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le _____
 Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: _____
 VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
 Nom, N° Agent Signature: *Planteveve*
 AIB-VINÇOTTE
 PLANTEFEVE R.
 N° 0124
 CENTRUM DIV. CENTRE
 TEL. 02 / 751 93 18