

CONTENU

1. CLÉS
2. RELEVÉ DE COMPTEURS
3. INTÉRIEUR
 3. 1. REZ-DE-CHAUSSÉE
 3. 1. 1. HALL D'ENTRÉE (MAISON)
 3. 1. 2. SÉJOUR
 3. 1. 3. CUISINE
 3. 1. 4. GARAGE - INTÉRIEUR
 3. 1. 5. TOILETTE
 3. 1. 6. CELLIER
 3. 1. 7. SALLE DE BAINS
 3. 1. 8. BUREAU
 3. 2. 1^E ÉTAGE
 3. 2. 1. CHAMBRE À COUCHER
 3. 2. 2. CHAMBRE À COUCHER 2
 3. 2. 3. PALIER
4. EXTÉRIEUR
 4. 1. JARDIN
 4. 2. ATELIER
5. FACE EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT
 5. 1. FAÇADE
 5. 2. TOITURE
6. INSTALLATIONS TECHNIQUES
 6. 1. CHAUFFAGE
7. CONFIRMATION & SIGNATURES


The image shows four handwritten signatures in blue ink. One signature is a simple checkmark-like mark. The others are more complex, stylized cursive signatures. They are arranged in a cluster, with some overlapping.

1. CLÉS

Clé	Type	#
Porte d'entrée	Clé	
Porte de derrière	Clé	

2. RELEVÉ DE COMPTEURS

	Référence	EAN	Fournisseur d'énergie	Relevé	Enregistré le
Compteur d'électricité					18-07-16
	Intérieur				
Compteur d'électricité - jour					18-07-16
Compteur d'électricité - nuit					18-07-16
Compteur d'eau					18-07-16
Compteur de gaz					18-07-16



Compteur d'électricité

3. INTÉRIEUR

3. 1. REZ-DE-CHAUSSÉE


3. 1. 1. HALL D'ENTRÉE (MAISON)

ETAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Ok

COMMENTAIRES

Hall avec plafonnier et détecteur incendie, miroir. Trois interrupteurs. Papier peint clair aux murs carrelage au sol.



3. 1. 1. 1. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > BASE

3. 1. 1. 1. 1. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > BASE > SOL

[Handwritten signatures in blue ink]

3. 1. 1. 1. 1. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > BASE > SOL

ÉTAT : BON



3. 1. 1. 1. 2. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > BASE > PLAFOND

ÉTAT : BON




3. 1. 1. 1. 3. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > BASE > MUR

ÉTAT : BON



3. 1. 1. 1. 4. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > BASE > PORTE

ÉTAT : BON



3. 1. 1. 2. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > ÉQUIPEMENT

3. 1. 1. 2. 1. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > ÉQUIPEMENT > PORTE EXTÉRIEURE - FACE INTÉRIEURE

ÉTAT : BON

3. 1. 1. 2. 5. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > ÉQUIPEMENT > DÉTECTEUR DE FUMÉE

ÉTAT : BON



3. 1. 1. 3. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > ÉLECTRICITÉ


3. 1. 1. 3. 3. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS

ÉTAT : BON




3. 1. 1. 3. 4. HALL D'ENTRÉE (MAISON) > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

ÉTAT : BON



3. 1. 2. SÉJOUR





3. 1. 2. 1. SÉJOUR > BASE

COMMENTAIRES

Fenêtres et portes d'entrée avec persiennes

3. 1. 2. 1. 1. SÉJOUR > BASE > SOL

ÉTAT : BON




3. 1. 2. 1. 2. SÉJOUR > BASE > PLAFOND

ÉTAT : BON



3. 1. 2. 1. 3. SÉJOUR > BASE > MUR

ÉTAT : BON



[Handwritten signatures in blue ink]

3. 1. 2. 1. 4. SÉJOUR > BASE > PORTE

ÉTAT : BON

3. 1. 2. 1. 4. SÉJOUR > BASE > PORTE



3. 1. 2. 1. 5. SÉJOUR > BASE > FENÊTRE

ÉTAT : BON

3. 1. 2. 1. 6. SÉJOUR > BASE > CHAUFFAGE

ÉTAT : BON

3. 1. 2. 2. SÉJOUR > ÉQUIPEMENT

3. 1. 2. 2. 1. SÉJOUR > ÉQUIPEMENT > THERMOSTAT

ÉTAT : BON

Authy

[Signature]



3. 1. 2. 2. 2. SÉJOUR > ÉQUIPEMENT > DÉTECTEUR DE FUMÉE

3. 1. 2. 2. 2. SÉJOUR > ÉQUIPEMENT > DÉTECTEUR DE FUMÉE

ÉTAT : BON



3. 1. 2. 2. 3. SÉJOUR > ÉQUIPEMENT > PRISES

ÉTAT : BON



3. 1. 2. 3. SÉJOUR > ÉLECTRICITÉ

3. 1. 2. 3. 3. SÉJOUR > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS

ÉTAT : BON



3. 1. 2. 3. 4. SÉJOUR > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

3. 1. 2. 3. 4. SÉJOUR > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

ÉTAT : BON

3. 1. 2. 4. SÉJOUR > MEUBLES & ACCESSOIRES

3. 1. 2. 4. 6. SÉJOUR > MEUBLES & ACCESSOIRES > DÉCORATION DE FENÊTRE



3. 1. 3. CUISINE

ETAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Neuf

Outy



3. 1. 3. 1. CUISINE > BASE

3. 1. 3. 1. 1. CUISINE > BASE > SOL

3. 1. 3. 1. 1. CUISINE > BASE > SOL

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 1. 2. CUISINE > BASE > PLAFOND

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 1. 3. CUISINE > BASE > MUR

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 1. 4. CUISINE > BASE > PORTE

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 1. 5. CUISINE > BASE > FENÊTRE

ÉTAT : BON




3. 1. 3. 1. 6. CUISINE > BASE > CHAUFFAGE

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 2. CUISINE > ÉQUIPEMENT



3. 1. 3. 2. 1. CUISINE > ÉQUIPEMENT > ÉLÉMENTS DE CUISINES ENCASTRÉS

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 2. 2. CUISINE > ÉQUIPEMENT > PLAN DE TRAVAIL

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 2. 3. CUISINE > ÉQUIPEMENT > CRÉDENCE

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 2. 4. CUISINE > ÉQUIPEMENT > ÉVIER

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 2. 5. CUISINE > ÉQUIPEMENT > PRISES

ÉTAT : BON



3. 1. 3. 2. 5. CUISINE > ÉQUIPEMENT > PRISES



3. 1. 3. 2. 6. CUISINE > ÉQUIPEMENT > RACCORDEMENT

ÉTAT : BON

3. 1. 3. 3. CUISINE > APPAREILS

3. 1. 3. 3. 1. CUISINE > APPAREILS > FOUR

ÉTAT : BON

3. 1. 3. 3. 2. CUISINE > APPAREILS > PLAQUE DE CUISSON

ÉTAT : BON

3. 1. 3. 3. 4. CUISINE > APPAREILS > RÉFRIGÉRATEUR

ÉTAT : BON

Outby

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3. 1. 3. 3. 5. CUISINE > APPAREILS > HOTTE ASPIRANTE

ÉTAT : BON

3. 1. 3. 4. CUISINE > ÉLECTRICITÉ

COMMENTAIRES

6 prises et 4 interrupteurs

3. 1. 3. 4. 1. CUISINE > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS + PRISES COMBINÉS

ÉTAT : BON

3. 1. 3. 4. 2. CUISINE > ÉLECTRICITÉ > PRISES ÉLECTRIQUES



3. 1. 3. 4. 3. CUISINE > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS

3. 1. 3. 4. 3. CUISINE > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS



3. 1. 3. 4. 4. CUISINE > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

ÉTAT : BON

3. 1. 3. 4. 5. CUISINE > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - MUR

ÉTAT : BON

3. 1. 3. 5. CUISINE > MEUBLES & ACCESSOIRES · Cuisine bois demi équipée avec coin repas

3. 1. 3. 5. 3. CUISINE > MEUBLES & ACCESSOIRES > ARMOIRE

CARACTÉRISTIQUES

type	buffet
matière	bois massif

ÉTAT : BON

3. 1. 4. GARAGE - INTÉRIEUR

Handwritten signature in blue ink.

ÉTAT GÉNÉRAL

Ordre Ok
Propreté Ok
Peinture Ok

ASPECTS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

Ventilation Suffisante



3. 1. 4. 1. GARAGE - INTÉRIEUR > BASE

3. 1. 4. 1. 1. GARAGE - INTÉRIEUR > BASE > SOL

ÉTAT : BON

3. 1. 4. 1. 2. GARAGE - INTÉRIEUR > BASE > PLAFOND

ÉTAT : BON


3. 1. 4. 1. 3. GARAGE - INTÉRIEUR > BASE > MUR

ÉTAT : BON

Handwritten signature in blue ink.



3. 1. 4. 1. 4. GARAGE - INTÉRIEUR > BASE > FENÊTRE



3. 1. 4. 2. GARAGE - INTÉRIEUR > ÉQUIPEMENT

COMMENTAIRES


Porte manuelle

3. 1. 4. 2. 1. GARAGE - INTÉRIEUR > ÉQUIPEMENT > PORTE DE GARAGE

ÉTAT : BON

3. 1. 4. 3. GARAGE - INTÉRIEUR > ÉLECTRICITÉ

3. 1. 4. 3. 1. GARAGE - INTÉRIEUR > ÉLECTRICITÉ > PRISES ÉLECTRIQUES

ÉTAT : BON

3. 1. 4. 3. 2. GARAGE - INTÉRIEUR > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS

Signature

Signature

Signature



3. 1. 4. 3. 3. GARAGE - INTÉRIEUR > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

3. 1. 4. 3. 3. GARAGE - INTÉRIEUR > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

ÉTAT : BON

3. 1. 5. TOILETTE · Wc séparé sans lave mains

ETAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	A perfectionner

ASPECTS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

Ventilation	Suffisante
--------------------	------------



3. 1. 5. 1. TOILETTE > BASE

COMMENTAIRES

Radiateur

3. 1. 5. 1. 1. TOILETTE > BASE > SOL

ÉTAT : BON

On the
et
et
et

3. 1. 5. 1. 2. TOILETTE > BASE > PLAFOND

3. 1. 5. 1. 2. TOILETTE > BASE > PLAFOND

ÉTAT : PAS BON



3. 1. 5. 1. 3. TOILETTE > BASE > MUR

ÉTAT : PAS BON



3. 1. 5. 1. 4. TOILETTE > BASE > PORTE

ÉTAT : BON



3. 1. 5. 1. 5. TOILETTE > BASE > FENÊTRE

ÉTAT : BON



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a checkmark.

3. 1. 5. 1. 6. TOILETTE > BASE > CHAUFFAGE

3. 1. 5. 1. 6. TOILETTE > BASE > CHAUFFAGE

ÉTAT : BON



3. 1. 5. 2. TOILETTE > ÉQUIPEMENT

3. 1. 5. 2. 1. TOILETTE > ÉQUIPEMENT > CUVETTE

ÉTAT : BON



3. 1. 5. 2. 3. TOILETTE > ÉQUIPEMENT > MIROIR

ÉTAT : BON



3. 1. 5. 2. 5. TOILETTE > ÉQUIPEMENT > GRILLE DE VENTILATION

ÉTAT : BON

3. 1. 6. CELLIER

Two handwritten signatures in blue ink.

ÉTAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Ok

ASPECTS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

Ventilation	Suffisante
--------------------	------------

COMMENTAIRES

Sterput



3. 1. 6. 1. CELLIER > BASE

3. 1. 6. 1. 1. CELLIER > BASE > SOL

ÉTAT : BON

3. 1. 6. 1. 2. CELLIER > BASE > PLAFOND

ÉTAT : BON

3. 1. 6. 1. 3. CELLIER > BASE > MUR

Outre

[Signature]

3. 1. 6. 1. 3. CELLIER > BASE > MUR

ÉTAT : BON

3. 1. 6. 1. 4. CELLIER > BASE > PORTE

ÉTAT : BON

3. 1. 6. 1. 5. CELLIER > BASE > FENÊTRE

ÉTAT : BON

3. 1. 6. 3. CELLIER > ÉLECTRICITÉ

3. 1. 6. 3. 1. CELLIER > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS + PRISES COMBINÉS

ÉTAT : BON

3. 1. 6. 4. CELLIER > MEUBLES & ACCESSOIRES

3. 1. 6. 4. 1. CELLIER > MEUBLES & ACCESSOIRES > ARMOIRE



3. 1. 7. SALLE DE BAINS

ETAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Ok

ASPECTS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

Ventilation	Suffisante
-------------	------------

3. 1. 7. 1. SALLE DE BAINS > BASE

COMMENTAIRES

Persiennes à la fenêtre et 2 étagère style ikea

3. 1. 7. 1. 1. SALLE DE BAINS > BASE > SOL

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 1. 2. SALLE DE BAINS > BASE > PLAFOND

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 1. 3. SALLE DE BAINS > BASE > MUR

ÉTAT : BON

Handwritten signatures in blue ink:

Carthe

[Signature]

[Signature]

3. 1. 7. 1. 4. SALLE DE BAINS > BASE > PORTE

3. 1. 7. 1. 4. SALLE DE BAINS > BASE > PORTE

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 1. 5. SALLE DE BAINS > BASE > FENÊTRE

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 1. 6. SALLE DE BAINS > BASE > CHAUFFAGE

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 2. SALLE DE BAINS > ÉQUIPEMENT

3. 1. 7. 2. 1. SALLE DE BAINS > ÉQUIPEMENT > MEUBLE DE SALLE DE BAIN

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 2. 5. SALLE DE BAINS > ÉQUIPEMENT > BAIGNOIRE

Handwritten signature in blue ink.

3. 1. 7. 2. 5. SALLE DE BAINS > ÉQUIPEMENT > BAIGNOIRE

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 2. 6. SALLE DE BAINS > ÉQUIPEMENT > LAVABO

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 3. SALLE DE BAINS > ÉLECTRICITÉ

3. 1. 7. 3. 2. SALLE DE BAINS > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS + PRISES COMBINÉS

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 3. 4. SALLE DE BAINS > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS

ÉTAT : BON

3. 1. 7. 3. 5. SALLE DE BAINS > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

3. 1. 7. 3. 5. SALLE DE BAINS > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND



3. 1. 8. BUREAU

ÉTAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Neuf

ASPECTS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

Boiseries	Ok
------------------	----

3. 1. 8. 1. BUREAU > BASE

3. 1. 8. 1. 1. BUREAU > BASE > SOL

ÉTAT : EXCELLENT

3. 1. 8. 1. 2. BUREAU > BASE > PLAFOND

ÉTAT : EXCELLENT

3. 1. 8. 1. 3. BUREAU > BASE > MUR

Signature
Outha

3. 1. 8. 1. 3. BUREAU > BASE > MUR

ÉTAT : EXCELLENT



3. 1. 8. 1. 4. BUREAU > BASE > PORTE

ÉTAT : BON




3. 1. 8. 1. 5. BUREAU > BASE > FENÊTRE

ÉTAT : BON



3. 1. 8. 1. 6. BUREAU > BASE > CHAUFFAGE

ÉTAT : BON



3. 1. 8. 3. BUREAU > ELECTRICITÉ

3. 1. 8. 3. 2. BUREAU > ELECTRICITÉ > PRISES ÉLECTRIQUES

ÉTAT : BON

3. 1. 8. 3. 2. BUREAU > ELECTRICITÉ > PRISES ÉLECTRIQUES



3. 1. 8. 3. 3. BUREAU > ELECTRICITÉ > INTERRUPTEURS

ÉTAT : BON

3. 1. 8. 3. 4. BUREAU > ELECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND


ÉTAT : BON**3. 2. 1E ÉTAGE****ETAT GÉNÉRAL**

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Ok

3. 2. 1. CHAMBRE À COUCHER

ETAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Neuf



3. 2. 1. 1. CHAMBRE À COUCHER > BASE

3. 2. 1. 1. 1. CHAMBRE À COUCHER > BASE > SOL

ÉTAT : EXCELLENT



3. 2. 1. 1. 2. CHAMBRE À COUCHER > BASE > PLAFOND


ÉTAT : BON



3. 2. 1. 1. 3. CHAMBRE À COUCHER > BASE > MUR

ÉTAT : BON

Handwritten signature in blue ink.



3. 2. 1. 1. 4. CHAMBRE À COUCHER > BASE > PORTE

3. 2. 1. 1. 4. CHAMBRE À COUCHER > BASE > PORTE

ÉTAT : BON



3. 2. 1. 1. 5. CHAMBRE À COUCHER > BASE > FENÊTRE

ÉTAT : BON



3. 2. 1. 2. CHAMBRE À COUCHER > ÉQUIPEMENT

3. 2. 1. 2. 3. CHAMBRE À COUCHER > ÉQUIPEMENT > PRISES



3. 2. 1. 3. CHAMBRE À COUCHER > ÉLECTRICITÉ

3. 2. 1. 3. 3. CHAMBRE À COUCHER > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS

ÉTAT : BON

Several handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'Dulky'.



3. 2. 1. 3. 4. CHAMBRE À COUCHER > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

3. 2. 1. 3. 4. CHAMBRE À COUCHER > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

ÉTAT : BON

3. 2. 1. 4. CHAMBRE À COUCHER > MEUBLES & ACCESSOIRES

COMMENTAIRES

Presence d un moustiquaire fenêtre latérale et de persiennes aux fenêtres

3. 2. 2. CHAMBRE À COUCHER 2

ETAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Ok

ASPECTS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

Ventilation	Suffisante
Boiseries	Ok

COMMENTAIRES

Persiennes aux fenêtres et moustiquaire à la fenêtre latérale



3. 2. 2. 1. CHAMBRE À COUCHER 2 > TOILETTE

ÉTAT : BON

3. 2. 2. 2. CHAMBRE À COUCHER 2 > BASE

3. 2. 2. 2. 1. CHAMBRE À COUCHER 2 > BASE > SOL


3. 2. 2. 2. 1. CHAMBRE À COUCHER 2 > BASE > SOL

ÉTAT : EXCELLENT

3. 2. 2. 2. 2. CHAMBRE À COUCHER 2 > BASE > PLAFOND

ÉTAT : BON

3. 2. 2. 2. 3. CHAMBRE À COUCHER 2 > BASE > MUR

ÉTAT : BON

3. 2. 2. 2. 4. CHAMBRE À COUCHER 2 > BASE > PORTE

ÉTAT : PAS BON

3. 2. 2. 2. 5. CHAMBRE À COUCHER 2 > BASE > FENÊTRE

ÉTAT : BON

3. 2. 2. 3. CHAMBRE À COUCHER 2 > ÉQUIPEMENT

3. 2. 2. 3. 3. CHAMBRE À COUCHER 2 > ÉQUIPEMENT > PRISES

[Handwritten signature]

3. 2. 2. 3. 3. CHAMBRE À COUCHER 2 > ÉQUIPEMENT > PRISES


ÉTAT : BON

3. 2. 2. 4. CHAMBRE À COUCHER 2 > ÉLECTRICITÉ

3. 2. 2. 4. 3. CHAMBRE À COUCHER 2 > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS

ÉTAT : BON

3. 2. 3. PALIER



3. 2. 3. 1. PALIER > BASE

3. 2. 3. 1. 1. PALIER > BASE > SOL

ÉTAT : BON

3. 2. 3. 1. 2. PALIER > BASE > PLAFOND

ÉTAT : PAS BON

Signature



3. 2. 3. 1. 2.

3. 2. 3. 1. 2. PALIER > BASE > PLAFOND



3. 2. 3. 1. 3. PALIER > BASE > MUR

ÉTAT : BON



3. 2. 3. 1. 4. PALIER > BASE > PORTE

ÉTAT : BON

3. 2. 3. 1. 6. PALIER > BASE > CHAUFFAGE

ÉTAT : BON



3. 2. 3. 2. PALIER > ÉQUIPEMENT

3. 2. 3. 2. 1. PALIER > ÉQUIPEMENT > DÉTECTEUR DE FUMÉE

3. 2. 3. 2. 1. PALIER > ÉQUIPEMENT > DÉTECTEUR DE FUMÉE



3. 2. 3. 3. PALIER > ÉLECTRICITÉ

3. 2. 3. 3. 3. PALIER > ÉLECTRICITÉ > INTERRUPTEURS

ÉTAT : BON

3. 2. 3. 3. 4. PALIER > ÉLECTRICITÉ > ÉCLAIRAGE - PLAFOND

ÉTAT : BON**4. EXTÉRIEUR**

4. 1. JARDIN

ETAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Ok

ASPECTS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

Boiseries	Ok
-----------	----





4. 1. 1. JARDIN > SERRE

ÉTAT : BON

COMMENTAIRES

À nettoyer



4. 1. 2. JARDIN > PLANTATION

4. 1. 2. 1. JARDIN > PLANTATION > GAZON

ÉTAT : PAS BON



4. 1. 2. 2. JARDIN > PLANTATION > ARBRES HAUTS

ÉTAT : BON

Handwritten signatures and a large 'X' mark.



4. 1. 2. 2. JARDIN > PLANTATION > ARBRES HAUTS



4. 1. 2. 3. JARDIN > PLANTATION > ARBRES BAS

ÉTAT : BON

4. 1. 2. 4. JARDIN > PLANTATION > HAIES

ÉTAT : BON

4. 1. 3. JARDIN > AMÉNAGEMENT

COMMENTAIRES

Puits

4. 1. 3. 1. JARDIN > AMÉNAGEMENT > CLÔTURE

Outre

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4. 1. 3. 1. JARDIN > AMÉNAGEMENT > CLÔTURE

ÉTAT : BON

4. 1. 3. 2. JARDIN > AMÉNAGEMENT > PORTILLON

ÉTAT : BON

4. 1. 3. 4. JARDIN > AMÉNAGEMENT > SENTIER DE JARDIN

ÉTAT : BON**4. 2. ATELIER****5. FACE EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT****5. 1. FAÇADE****ETAT GÉNÉRAL**

Ordre	Ok
Propreté	Ok
Peinture	Ok

ASPECTS TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION

Boiseries	Ok
------------------	----

[Handwritten signatures in blue ink]





5. 1. 1. FAÇADE > BASE

5. 1. 1. 1. FAÇADE > BASE > FAÇADE

ÉTAT : BON

5. 1. 1. 2. FAÇADE > BASE > FENÊTRE (FACE EXTÉRIEURE)

ÉTAT : BON

5. 1. 1. 3. FAÇADE > BASE > PORTE EXTÉRIEURE - FACE EXTÉRIEURE

ÉTAT : BON

5. 2. TOITURE

ETAT GÉNÉRAL

Ordre	Ok
Propreté	Non entretenu

COMMENTAIRES

Traces de mousse mais toiture révisée



6. INSTALLATIONS TECHNIQUES

[Handwritten signatures in blue ink]

6. 1. CHAUFFAGE

6. 1. 1. CHAUFFAGE > CHAUDIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

modèle	au sol
énergie	mazout

COMMENTAIRES

Chaudière dans atelier et cuve extérieure



7. CONFIRMATION & SIGNATURES

Les parties sont en accord mutuel sur ce qui suit :

- cet état des lieux contient un inventaire de toutes les pièces et de tous les éléments du bien loué, de tout ce qui se trouve dans ces pièces et qui appartient au bailleur et en décrit l'état correctement.
- cet état des lieux a été réalisé contradictoirement, assez documenté, détaillé et sans conditions supplémentaires, sauf si mentionné autrement
- toutes les distances, angles et dimensions ont été estimés au mieux
- les constatations et remarques dans cet état des lieux ont été faites en toute honnêteté et impartialité, de façon neutre et fidèle, sous réserve expresse de tous droits et sans aucune dérogation défavorable ni reconnaissance de l'exécutant. L'exécutant ne peut être rendu responsable pour des vices apparents, inconnus ou cachés.
- le locataire entrant prend en charge les frais pour le rachat éventuel de mobilier du locataire sortant. A la fin du bail, les frais éventuels pour enlever le mobilier du locataire restent à sa charge, sauf si convenu autrement.

CLAUSES

- Cet état des lieux est établi d'une façon digitale en accord entre les parties. Toutes les photos sont digitales et en font entièrement partie et peuvent servir de preuve.

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large, stylized signature and several smaller ones, likely representing the parties involved in the agreement.

SIGNATURES**Locataire #1**

Jean Ronald Moreels
Henri Lericque 1
7730 Estaimpuis

Signature

Bailleur #1

Monique Nottebaert

Signature

Exécutant

Jean-Michel Reheul

Signature

Locataire #2

Marie -Claire Duthe

Signature

Bailleur #2

Jose Nottebaert

Signature

Bailleur #3

Gerard Nottebaert

Signature

Compteurs. EAU . 533914 - 8 0214 - 1076. (swde)
ELEC. 2156394 075934 - 0. (electrabel.)
4146238 208260 - 1

Mazout 400L sera réglé sur le compte de Mme Hazard

