

Etat des lieux contradictoires

Appartement 233/24 Grand Rue Coco Charleroi

Hall d'entrée

Etat

1 boîte aux lettres + clef

OK

1 sonnette

OK

Living

1 porte d'entrée coupe feu RF 30'

OK

1 poignée inox + clef

OK

1 parlophone

OK

1 détecteur incendie

OK

1 bloc cuisine lège 2, form.

OK

1 plan travail lège

OK

~~1 hotte~~

OK

1 frigo

OK

1 four inox

OK

1 plaque cuisson (4 plaques électrique)

OK

1 evier + mitigeur.

OK

1 radiateur.

OK

stores à toute les fenêtres PVC Blanc

OK

mécanisme.

carrelage + plinthe

1 boiler 100 P.

OK

2 Spot (2 lampes - 13 lampes)

Chambre

1 porte aluolaire (coul. sable)

OK

1 poignée en inox + clef

1 radiateur

1 fenêtre PVC double vitrage

+ gaz blanc - bleu.

stores PVC lamelles blanc + mécanisme

carrelages + plinthes.

Spot avec 3 lampes.

Suite état des lieux appartement
6000 charleroi

Grand rue

Salle de bain

Etat

1 porte alvéolaire (cart. sable...

1 poignée inox + clef

1 meuble SDB (1m blanc laqué

1 glace

1 vasque + marbre

poignées blanches dorées

3 spots halogènes

1 prise

1 mélangeur.

1 cabine douche complète

1 pommeau douche

1 wc + lunette blanc

1 porte papier wc inox + bois

1 radiateur

1 fenêtre PVC + gaz blanc bleu

faïence murale du sol au plafond
carrelage + plinthes.

la propriétaire

le locataire

[Redacted signature of the owner]

[Redacted signature of the tenant]

